

## KIT "FAST JOINT" PER NASTRI E CINGHIE TERMOPLASTICHE

### NOVITA'!



Con la nuova **pinza a caldo P50 FJ** è possibile realizzare giunzioni di nastri e cinghie termoplastiche CHIORINO in soli **3 minuti** e **senza impiego di adesivi**.

E' fornita in una pratica **valigetta** che contiene:


- pinza a caldo P50 FJ
- n. 2 guide di contenimento con larghezza fissa
- n. 2 pinze di fissaggio
- n. 1 pinza di raffreddamento

#### CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DELLA PINZA A CALDO P50 FJ:

- n. 2 piani in lega di alluminio riscaldati 50x50 mm
- voltaggio 220 V monofase 50 Hz
- temperatura max. di lavoro 200 °C
- larghezza max. nastro/cinghia: 40 mm
- spessore max. nastro/cinghia: 3 mm
- peso 1,4 kg

#### ISTRUZIONI PER IL GIUNZIONAMENTO RAPIDO

### 3 min.




**Fase 1**  
Posizionamento del nastro con le estremità preparate nella guida di contenimento.



**Fase 2**  
Posizionamento della piastra di copertura con le pinze di fissaggio.



**Fase 3**  
Pressatura a caldo del nastro secondo i tempi prescritti nel manuale di istruzioni.



**Fase 4**  
Raffreddamento del nastro nell'apposita pinza.

Il manuale di istruzioni per l'uso è disponibile sul sito [www.chiorino.com](http://www.chiorino.com).