ROSTA Basi Motore


Supporti automatici per motori AC con trasmissione a cinghia




Sasi Motore

I vantaggi nell'utilizzo





Avviamento "morbido" anche in presenza di notevoli inerzie




Sostituzione facilitata delle cinghie, senza bisogno di riallineamento





Esenti da manutenzione; non occorre tensionare periodicamente le cinghie





delle basi motore



TAC



Tabella di scelta delle basi motore

IEC				NEMA								
Gr. motore	P [kW] 1000 min ⁻¹ 6-poli	P [kW] 1500 min ⁻¹ 4-poli	Gr. motore	P [HP] 1200 min ⁻¹ 6-poli	P [HP] 1800 min ⁻¹ 4-poli	Tipo	dettagli		Esecuzione tipica			
90S 90L	0.75 1.1	1.1 1.5	143T 145T	0. <i>7</i> 5 1	1 1.5 / 2		Pag.					
100L	1.5	2.2 / 3	182T	1.5	3	MB 27×120	5.6- 5.7	MB 27	13			
112M	2.2	4	184T	2	5							
132S 132M	3 4 / 5.5	5.5 7.5	213T 215T	3 5	7.5 10	MB 38×300	Pag. 5.6-	MB 38				
160M 160L	7.5 11	11 15	254T 256T	7.5 10	15 20	MD 30×300	5.7	WB				
160M 160L	7.5 11	11 15	254T 256T	7.5 10	15 20	MB 50×270-1						
180M 180L	- 15	18.5 22	284T 286T	15 20	25 30	MB 50×270-2	Pag.	MB 50				
200L	18.5 / 22	30	324T 326T	25 30	40 50	MB 50×400	5.8- 5.9	WB				
225S 225M	- 30	37 45	364T 365T	40 50	60 75	MB 50×500						
250M	37	55	404T	60	100	MB 70×400						
280S 280M	45 55	75 90	405T 444T	<i>75</i> 100	100 / 125 125 / 150	MB 70×550	Pag.	MB 70				
315S	75	110	445T	125 / 150	150 / 200	MB 70×650	5.10- 5.11	WB	8			
31 <i>5</i> M 31 <i>5</i> L	90 / 110 110–160	132–160 160–200	447T 449T	150–200 200–300	200–250 250–300	MB 70×800						
31 <i>5</i> M 31 <i>5</i> L	90 / 110 110–160	132–160 160–200	447T 449T	150–200 200–300	200–250 250–300		D.	0				
355S 355M 355L	132–160 200–250 200–250	200–250 250 250	586/7	250-350	300–350	MB 100×750	Pag. 5.12- 5.13	- @				


Per le taglie di motore non indicate in tabella, Vi preghiamo di contattarci.





Tensione delle cinghie

Grazie al dispositivo di precarico, le Basi Motore provvedono alla tensione costante delle cinghie, secondo le prescirizoni del costruttore. Nella tabella a fianco sono riportate, in via semplificata e per gli impieghi più comuni, le forze di verifica raccomandate per le più diffuse cinghie trapezoidali.



Durante la prima fase di lavoro le cinghie subiscono un naturale rilassamento, per cui la forza di verifica decresce di ca. il 20%


Verifica della tensione per cinghie trapezoidali


(esempi per i tipi più frequentemente impiegati)


Cinghia tipo spessore [mm] altezza [mm] Ø d puleggia motrice [mm] Forza di verifica F₁* all'avviamento [N] Forza di verifica F₁* in funzionamento [N] XPZ, SPZ 10 8 56-71 75-90 22 18 22 18 y5-125 25 25 20 20 2 125 28 22 22 XPA, SPA 13 10 80-100 38 38 30 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36									
XPA, SPA 13 10 80-100 28 22 XPA, SPA 13 10 80-100 28 22 106-140 38 30 30 36 150-200 45 36 36 ≥ 200 50 40 40 XPB, SPB 16 13 112-160 50 40 170-224 62 50 50 40 170-224 62 50 50 62 ≥ 355 81 65 50 62 × 355 81 65 50 77 62 × 355 81 65 77 62 70 <	Cinghia tipo								
XPB, SPB 16 13 112-160	XPZ, SPZ	10	8	75–90 95–125	22 25	18 20			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	XPA, SPA	13	10	106–140 150–200	38 45	30 36			
	XPB, SPB	16	13	170–224 236–355	62 77	50 62			
A 13 8 80–140 10–15 B 17 10 125–200 20–30 C 22 12 200–400 40–60	XPC, SPC	22	18	265–355	115	92			
B 17 10 125-200 20-30 C 22 12 200-400 40-60	Z	10	6	56-100	5-	7.5			
C 22 12 200-400 40-60	А	13	8	80–140	10-	-15			
	В	17	10	125–200	20-	-30			
D 32 19 355-600 70-105	С	22	12	200-400	40-60				
	D	32	19	355-600	70-	105			

^{*} verifica della tensione delle cinghie: la flessione ideale dovrebbe essere pari a 16mm per ogni metro d'interasse

Esempi tipici di alloggiamento Basi Motore












Basi Motore Tipo MB 27 Tipo MB 38



Offset 60

185 Ш

120 (50) 388




MB 38×300


MB 27×120

			IE	С			D			
Art. Nr.	Tipo	gr. motore	A	В	K	gr. motore	А	В	K	Peso [kg]
02 200 201	MB27×120	90S 90L	140 140	100 125	10.5 10.5	143T 145T	140 140	102 127	10.5 10.5	8
02 200 201	MB2/ × 120	100L	160	140	10.5	182T	190	114	10.5	8
		112M	190	140	10.5	184T	190	140	10.5	
02 000 301	MB38×300	132S 132M	216 216	140 178	M10 M10	213T 215T	216 216	140 178	M10 M10	26
02000301	MID30 × 300	160M 160L	254 254	210 254	13 13	254T 256T	254 254	210 254	13 13	20

- 1 Piastra supporto motore
- 2 Supporti laterali
- 3 Dispositivo di precarico4 Elemento elastico con staffe (MB 27 : 2 staffe / MB 38 : 3 staffe)




MB 27×120 Acciaio verniciato (blu)




MB 38×300 Acciaio galvanizzato



Istruzioni di montaggio per MB 27 e MB 38






MB 27:

4 asole $11 \times 25 \,\text{mm}$


MB 38:

4 asole 13.5 x 35 mm




3 Allineamento delle pulegge

4 viti, in funzione della taglia del motore



4 Allentamento del bullone centrale


MB 27: M16 e MB 38: M20




5 Posizionamento delle cinghie e verifica della corretta tensione

Tendere le cinghie, alla forza suggerita dal costruttore (rif. tabella pag. 5.5) MB 38: a mezzo dell'albero filettato MB 27: a mezzo di supporto filettato M 10

M16x1.5






6 Serrare il bullone centrale dell'elemento elastico e messa in funzione

MB 27: M16 (coppia di serraggio

210 Nm)


MB 38: M20 (coppia di serraggio

410 Nm)




Dopo qualche giorno di funzionamento dell'impianto e al termine del "rodaggio" delle cinghie, si consiglia di verificarne il corretto tensionamento.






Base Motore Tipo MB 50








				IEC				NEMA	١								D	
	Art. Nr.	Tipo	gr. motore	Α	В	K	gr. motore	Α	В	K	AB	ВВ	С	D	Е	F	Peso [kg]	
new.	02 200 516	MB 50×270-1	160M 160L	254 254	210 254	14 14	254T 256T	254 254	210 254	14 14	320	315	245	463	25	437	41	
	02 200 507	MB 50×270-2	180M 180L	279 279	241 279	14 14	284T 286T	279 279	241 279	14 14	350	350	245	463	72	452	43	
	02 200 508	MB 50×400	200L	318	305	18	324T 326T	318 318	267 305	18 18	405	390	345	563	55	463	53	
	02 200 509	MB 50×500	225S 225M	356 356	286 311	18 18	364T 365T	356 356	286 311	18 18	465	420	425	643	72	510	60	

* Tutte le Basi MB 50 sono fornite in esecuzione "off-set" (a sbalzo). Se le caratteristiche di impiego lo richiedessero, la piastra può essere spostata in esecuzione "centrale" rispetto all'elemento elastico (raccomandato nelle applicazioni su vagli). La piastra è fornita di fori filettati per il fissaggio di più taglie di motore.

Se occorresse un braccio di leva ulteriore, il blocco di regolazione può essere fissato nel secondo foro del piatto di frizione.

- 1 Piastra supporto motore
- 2 Supporti laterali
- 3 Dispositivo di precarico (1 dispositivo per i modelli MB 50x270-1 & 2 2 dispositivi per i modelli MB 50 x 400 & 500)
- 4 Elemento elastico con cuscinetto di supporto e staffe (in funzione della taglia, nella quantità da 2 a 5)





Istruzioni di montaggio per MB 50

1 Determinazione del posizionamento ideale della Base Motore

Area di lavoro "sopra"


Piastra di supporto motore inclinata di circa 30°

Area di lavoro "sotto"

Piastra di supporto motore in orizzontale


Posizione ideale

Posizione consentita (braccio di leva sufficiente) Posizione sconsigliata (braccio di leva insufficiente; consultarci)




2 Fissaggio dei supporti laterali

4 asole 18×60 mm




3 Allineamento delle pulegge e fissaggio del motore

4 viti, in funzione della taglia del motore



4 Allentamento del bullone centrale dell'elemento elastico e delle viti del piatto di frizione

M20 e M16




5 Posizionamento delle cinghie e verifica della corretta tensione

Tendere le cinghie, alla forza suggerita dal costruttore (rif. tabella pag. 5.5)


Area di lavoro "sopra"

Regolare la vite M20x1.5 (per stringere = blocco di regolazione sotto)




Area di lavoro "sotto" Regolare la vite M20x1.5

(per stringere = blocco di regolazione sopra)



6 Serrare il bullone centrale dell'elemento elastico e le viti del piatto di frizione e messa in funzione

M20 (coppia di serraggio 410 Nm), M16 (coppia di serraggio 210 Nm)




Dopo qualche giorno di funzionamento dell'impianto e al termine del "rodaggio" delle cinghie, si consiglia di verificarne il corretto tensionamento






Base Motore Tipo MB 70







		IEC													
Art. Nr.	Tipo	gr. motore	Α	В	K	gr. motore	А	В	K	AB	ВВ	С	D	Е	Peso [kg]
02 200 710	MB 70×400	250M	406	349	22	404T	406	311	22	510	410	513	643	50	142
02 200 711	MB 70×550	280S 280M	457 457	368 419	22 22	405T 444T	406 457	349 368	22 22	560	565	663	793	50	169
02 200 712	MB 70×650	315S	508	406	26	445T	457	419	22	630	660	<i>7</i> 63	893	70	191
02 200 713	MB 70×800	31 <i>5</i> M	508	457	28	447T	457	508	22	630	805	913	1043	70	216
	MD 70×000	31 <i>5</i> L	508	508	28	449T	457	635	22	030	000	/13	1043	/0	210


* Tutte le Basi MB 70 sono fornite in configurazione "centrale". Se le caratteristiche di impiego lo richiedessero, la piastra può essere spostata in esecuzione "off-set" (a sbalzo) rispetto all'elemento elastico.

La piastra è fornita di fori filettati per il fissaggio di più taglie di motore.


Se occorresse un braccio di leva ulteriore, il blocco di regolazione può essere fissato in uno degli undici fori del piatto di frizione (3)

- l Piastra supporto motore
- 2 Supporti laterali
- 3 Dispositivo di precarico (2 dispositivi)
- 4 Elemento elastico con cuscinetto di supporto





Istruzioni di montaggio per MB 70










5 Posizionamento delle cinghie e verifica della corretta tensione


Tendere le cinghie, alla forza suggerita dal costruttore (rif. tab. pag. 5.5).

Regolare la tensione
con vite M20



6 Serrare il bullone centrale dell'elemento elastico e le viti del piatto di frizione e messa in funzione

M30 (coppia di serraggio 1400 Nm), M16 (coppia di serraggio 210 Nm)




Dopo qualche giorno di funzionamento dell'impianto e al termine del "rodaggio" delle cinghie, si consiglia di verificarne il corretto tensionamento






Base Motore Tipo MB 100








				IEC				D.			
	Art. Nr.	Tipo	gr. motore	А	В	K	gr. motore	А	В	K	Peso [kg]
			315M 315L	508 508	457 508	28 28	447T 449T	457 457	508 635	21 21	
new	02 200 900	MB 100×750	355S	610	500	28	44/1	437	000	21	490
			355M 610	610	560	28	586/7	584	560	30	
			355L	610	630	28					

* Se occorresse un braccio di leva ulteriore, il dispositivo di precarico (3) può essere imbullonato utilizzando i fori presenti sulle forcelle sull'elemento elastico.

- 1 Piastre di supporto motore
- 2 Supporti laterali
- 3 Dispositivo di precarico
- 4 Elemento elastico






Istruzioni di montaggio per MB 100

1 Determinazione del posizionamento ideale della Base Motore

Posizione ideale

Posizione consentita (braccio di leva sufficiente)
Posizione sconsigliata (braccio di leva insufficiente;
consultarci)



2 Fissaggio dei supporti laterali

4 asole 32×70 mm




3 Allineamento delle pulegge e fissaggio del motore

4 viti, in funzione della taglia del motore



4 Posizionamento delle cinghie e verifica della corretta tensione


Tendere le cinghie, alla forza suggerita dal costruttore (rif. tabella pag 5.5). Regolare il tensionamento con apposita chiave da 46 mm.



Dopo qualche giorno di funzionamento dell'impianto e al termine del "rodaggio" delle cinghie, si consiglia di verificarne il corretto tensionamento.



Basi Motore in versione "custom" per applicazioni speciali




Ventilatore di uno scambiatore di calore con motore in verticale, su MB 50 speciale

La base MB 50 è stata corredata di un ulteriore cuscinetto per consentire il posizionamento in verticale del motore.


Installazione su compressore di un impianto di condizionamento autobus con MB 45 speciale, gomme resistenti alle alte temperature, Rubmix 40

In questa specifica applicazione, la base assolve due funzioni principali: la corretta tensione della trasmissione fra motore Diesel e compressore dell'impianto di condizionamento, e l'isolamento delle vibrazioni trasmesse dal compressore allo chassis.



ROSTA





Motore di pompa centrifuga (slurry pump) installata su MB 50x270 speciale

La base motore assicura una trasmissione costante della coppia, senza slittamenti, garantendone un funzionamento sempre costante.



Tensionamento di grosse catene o cinghie

Gli elementi elastici della Base Motore sono idonei anche per la tensione di coppie elevate, sia nelle trasmissioni a cinghia che a catena.





Applicazioni tipiche







ROSTA S.r.l.
Via Bergamo, 6
20020 Lainate - MI
Tel. +39 02 93655101
Fax +39 02 93655200
rostaitalia@rostaitalia.com

Informazioni utili

1. Servizio clienti e offerte

Per ogni necessità vogliate contattare la filiale o il distributore più vicini (vedere elenco nell'ultima pagina di copertina).

Per una tempestiva evasione delle richieste, sarebbe opportuno ricevere tutti i dati tecnici necessari, possibilmente corredati di uno schizzo applicativo, per permetterci di formulare la proposta più vantaggiosa.

Le condizioni ed i termini di fornitura saranno inseriti nelle nostre offerte. Potete anche trovarle nel nostro sito internet www.rosta.com → Società → Condizioni generali

2. Disponibilità

Gli elementi standard riportati sul presente catalogo sono normalmente disponibili presso i magazzini delle filiali o dei distributori, oppure presso la sede centrale ROSTA AG. Gli elementi su specifica del cliente richiedono invece tempi di consegna più lunghi. Per poter assicurare tempistiche di evasione in accordo coi programmi del cliente, sarebbe opportuno lavorare con ordini aperti (call- order) con consegne su richiesta.

3. Indicazioni tecniche

Raccomandiamo il rispetto dei limiti di impiego degli elementi riportati nel presente catalogo; in caso di dubbi non esitate a contattare la sede a voi più vicina (vedere elenco nell'ultima pagina di copertina).

Gli elementi sono generalmente forniti senza bulloneria di fissaggio: vogliate utilizzare viti o bulloni di qualità non inferiore a 8.8. Per le coppie di serraggio consultare le indicazioni ISO 898, oppure il fornitore.

Per una corretta connessione vogliate inoltre prevedere opportune rondelle di bloccaggio e riferirvi anche alle normative VDI 2230. Per il fissaggio di elementi aventi fori non lavorati su fusioni (per esempio i moduli AB 50), oppure con fori oblunghi (per esempio i supporti delle Basi Motore) vogliate impiegare rondelle addizionali secondo DIN 125B.

4. Condizioni

Caratteristiche, dati tecnici e dimensioni dei prodotti descritti in questo catalogo, vengono forniti solo a scopo informativo, senza alcun impegno contrattuale.

I nostri prodotti vanno scelti ed utilizzati in conformità dell'impiego previsto, in accordo con la legislazione vigente.

Il presente catalogo non può essere riprodotto, anche solo in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

ROSTA worldwide



HEADQUARTER

ROSTA AG CH 5502 Hunzenschwil www.rosta.com

ARGENTINA

Enrique Heuchert AR-1879 Quilmes Oeste / Buenos Aires

AUSTRALIA

CRUSHING & MINING EQUIPMENT Pty. Ltd. AU-Naval Base W.A. 6165 www.crushingandmining. com.au

AUSTRIA

HABERKORN GmbH AT-6961 Wolfurt www.haberkorn.com

BELGIUM/LUXEMBURG

ATB n.v BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw www.atb-automation.be

BRAZIL

A.T.I. Brasil BR-81030-000 Curitiba www.atibrasil.com.br

CANADA

ROSTA Inc. CA-Uxbridge, Ontario L9P 1S9 www.rostainc.com

CHILE

Riosan Cia. Ltda. CL-Concepción www.riosan.cl

CHINA

ROSTA MP (Shanghai) Co. Ltd. CN-201108 Shanghai www.rostachina.com

CZECHIA

Rupet Int. s.r.o. CZ-25301 Hostivice www.rupet.eu

DENMARK

JENS S. Transmissioner A/S DK-2635 Ishøj www.jens-s.dk

FINLAND/ESTONIA

Lektar OY SF-00701 Helsinki www.lektar.com

FRANCE

PRUD'HOMME Transmissions FR-93203 Saint Denis www.prudhomme-trans.com

GERMANY

ROSTA GmbH DE-58332 Schwelm www.rosta.de

GREAT BRITAIN

KOBO (UK) Ltd. GB-Manchester M22 4RB www.kobo.co.uk

GREECE

GEORG P. ALEXANDRIS S.A. GR-185 45 Piraeus www.alexandris.com

ICELAND

FALKINN Ltd. IS-128 Reykjavik www.falkinn.is

INDIA

Technotalent Pvt. Ltd. IN-560058 Bangalore www.technotalent.in

JAPAN

MIKI PULLEY Co. Ltd. JP-Zama-City, Kanagawa www.mikipulley.co.jp

LITHUANIA/LATVIA

Techvitas LT-94107 Klaipeda www.techvitas.lt

MALAYSIA

Master Jaya Engineering SDN BHD MY-43300 Seri Kembangan, Selangor www.masterjaya.com.my

NETHERLANDS

Mijnsbergen BV NL-3640 AD Mijdrecht www.mijnsbergen.nl

NEW ZEALAND

SAECO Wilson NZ-Auckland 1640 www.saecowilson.co.nz

NORWAY

JENS S. Transmisjoner A/S NO-0612 Oslo www.jens-s.no

PERU

Ducasse PE-Miraflores Lima 18 www.ducasse.com.pe

Grupo I. S. C. PE-Arequipa www.grupo-isc.com

PHILIPPINES

Severo Syling Inc. New Manila, Quezon City Philippines 1112 www.severosyling.com

POLAND

ARCHIMEDES sp.z.o.o. PL-87-100 Torun www.archimedes.pl

PORTUGAL

APRIL Lda. PT-1514-801 Lisboa www.april.pt

RUSSIA

FAM Machinery Components Parts RU-199178 St. Petersburg www.fam-drive.ru

SINGAPORE SM Component

SM Component RS-128384 Singapore

SLOVENIA

M-Trade Gornja-Radgona SI-9250 Gornja-Radgona www.m-trade.si

SOUTH AFRICA

Orange Vibrator Motor Co. Pty. Ltd. ZA-0017 Doornpoort/Pretoria www.orangevmc.co.za

SOUTH KOREA

SEWON Industrial Ltd. KR-Seoul www.sewonworld.co.kr



SPAIN

TRACSA S.L. ES-08015 Barcelona www.tracsa.com

SWEDEN

KONTIMA AB SE-14901 Nynaeshamn www.kontima.se

THAILAND

VIRTUS Company Ltd. TH-10600 Bangkok www.virtus.co.th

TURKEY

Entatek Industry Ltd. TR-34776 Umraniye/Istanbul www.entatek.com

USA

ROSTA USA CORP. US-South Haven Michigan 49090 www.rosta.com



Swinging solutions

ROSTA S.r.l.
Via Bergamo, 6
I 20020 Lainate - MI
Tel. +39 02 93655101
Fax +39 02 93655200
rostaitalia@rostaitalia.com
www.rosta.com

Changes regarding data reserved.

Any reprint, also in extracts, requires our explicit and confirmed approval.